

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
 Управление надзорной деятельности
 450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1, тел.: 52-59-52 (код 3472), факс: 73-42-86
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
 Отдел надзорной деятельности по городам Нефтекамск, Агидель Краснокамскому и
 Калтасинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, 3, тел.: (34783) 2-24-92; (34759) 7-65-42
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 53/1/1 **по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное общеобразовательное учреждение Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 Муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 53 от 03.05.2017 г. заместителя главного государственного инспектора по городам Нефтекамск, Агидель, Краснокамского и Калтасинского районам по пожарному надзору Лотфуллина Ильдара Ильгизовича и в соответствии со ст. 6; 6.1 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

" 30 " мая 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

" 07 " июня 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена проверка главный государственный инспектор по городам Нефтекамск, Агидель и Краснокамского и Калтасинскому районам по пожарному надзору Садиков Руслан Романович
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

Муниципальное общеобразовательное учреждение Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 Муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 452853, Республика Башкортостан, МР Калтасинский район, с. Краснохолмский, ул. Тимирязя, д.10, совместно с директором Муниципальное общеобразовательное учреждение Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 Муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан Нуровой Еленой Фанавиевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ Пр ед пи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В помещениях здания спортзала отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, НПБ-110-03 таблица.1 Перечень зданий, помещений подлежащих защите автоматическими	05.06.2018г.	

		установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией Таблица 1.		
2	В здании спортзала отсутствует система оповещения людей о пожаре.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, НПБ-104-03 Таблица 1 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	05.06.2018г.	
3	Светильники в гараже стоянки автотранспортных средств не оборудованы колпаками предусмотренные конструкцией светильника.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.42 «О противопожарном режиме» Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	05.06.2018г.	
4	Отсутствует молниезащита зданий школы и спортзала.	«Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003.	05.06.2018г.	
5	Соединение электропроводов в гараже распределительных коробках выполнено без опрессовки, пайки или сжимов.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ПУЭ п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.	05.06.2018г.	
6	Не представлена документация на проведение огнезащитных работ несущих металлических конструкций лестницы.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с	05.06.2018г.	

		тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. 108. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.		
7	В помещениях гаража наблюдается попадание влаги на электрическую проводку, находящейся под напряжением.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ПУЭ п. 1.1.21. Применяемые в электроустановках электрооборудование, кабели и провода по своим нормированным, гарантированным и расчетным характеристикам должны соответствовать условиям работы данной электроустановки. п. 1.1.22. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищены от этого воздействия.	05.06.2018г.	
8	Не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	05.06.2018г.	

	опасности на дверях гаража	«О противопожарном режиме» п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
9	В помещении гаража отсутствуют буксирные тросы и штанги	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 247. Руководитель организации в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, обеспечивает разработку плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.	05.06.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
по городам Нефтекамск, Агидель
Краснокамскому и Калтасинскому
районам по пожарному надзору



Р.Р.Садиков

Предписание для исполнения получил:

Директор Муниципальное общеобразовательное учреждение Краснохолмская средняя
общеобразовательная школа № 2 Муниципального района Калтасинский район Республики
Башкортостан Нурова Елена Фанавиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления))

" 07 " 06 2017 г.



(подпись)