

**Министерство обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

(наименование территориального органа МЧС России)

г. УФА ул. 8 Марта, 12/1

(указывается адрес места нахождения территориального органа

МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЯНАУЛ, КАЛТАСИНСКОМУ И

ЯНАУЛЬСКОМУ РАЙОНАМ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО РБ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Калтасы ул. Набережная, 8

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,

номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 63/1/33

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение Краснохолмская средняя
общеобразовательная школа № 2 Муниципального района Калтасинский район Республики
Башкортостан

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

На основании: распоряжения Заместителя главного государственного инспектора по г.
Янаул, Калтасинскому и Янаульскому районам РБ по пожарному надзору Садикова Руслана
Романовича № 63 от 02 июня 2015г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ
«О пожарной безопасности»

и.о.

совместно с директором Муниципальное общеобразовательное учреждение Краснохолмская
средняя общеобразовательная школа № 2 Муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан Нуровой Еленой Фанавиевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в результате проведения мероприятия по надзору:

N п/ п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка о выполне нии
1	2	3	4	5
1	В помещениях здания спортзала отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, НПБ-110-03 таблица.1 Перечень зданий, помещений подлежащих защите автоматическими установками	01.07.2016г	

		пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией Таблица 1.		
2	В здании спортзала отсутствует система оповещения людей о пожаре.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, НПБ-104-03 Таблица 1 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	01.07.2016г	
3	Не предоставлены документы об проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещений здания спортзала.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. 108. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	01.07.2016г	
4	Светильники в зданиях школы и спортзала не оборудованы колпаками предусмотренные конструкцией светильника (в помещении мастерской и в бытовом помещении).	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.42 «О противопожарном режиме» Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	01.07.2016г	
5	Дверь электрощитовой в здании школы не противопожарная с нормируемым пределом огнестойкости.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким	01.07.2016г	

		ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.		
6	В полу на путях эвакуации из помещения спортзала перепады высотой менее 45 см.	(№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки).	01.07.2016г	
7	Люк на чердак в здании школы не является противопожарным 2 типа.	СНиП 21-01-97 п.8.4 В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6 х 0,8 м. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75 х 1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	01.07.2016г	
8	Пожарные шкафы в здании школы и спортзала эксплуатируются не в соответствии с требованиями настоящего НПБ.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, НПБ 151-96 п. 3.1. Пожарные шкафы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих НПБ и технической документации, утвержденных в установленном порядке. П. 3.2. ПШ должны быть оборудованы поворотной кассетой для размещения в ней пожарного рукава, укладываемого в двойную скатку, «гармошку» (см. рисунок). п. 3.3. Конструкция ПШ должна обеспечивать его естественную вентиляцию. При этом ПШ должен иметь не менее шести вентиляционных отверстий диаметром 20 мм, расположенных на каждой дверке шкафа или на каждой из боковых наружных стенок, по три в верхней и нижней частях дверки или стойки. Допускаются другие конструктивные решения обеспечения вентиляции. п.3.4. Дверки	01.07.2016г	

		шкафа должны иметь прозрачную вставку, позволяющую проводить визуальную проверку наличия и состояния комплектующих; давать возможность прочтения маркировочных надписей на корпусах огнетушителей. Дверки шкафа должны иметь приспособление для их опломбирования. п.3.5. Внешнее оформление ПШ должно включать красный сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026. Надписи на дверках ПШ наносятся в соответствии с ГОСТ 12.4.009, п. 2.5.10. Допускается изготавливать шкафы без прозрачных вставок, при этом на дверке шкафа должна быть нанесена информация о его содержимом.		
9	В здании школы произведено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденным установленном порядке.	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.4.3 В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01; не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденным установленном порядке; при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. Если разрешение на строительство здания получено при условии, что число людей в здании или в любой его части или пожарная нагрузка ограничены, внутри здания в заметных местах должны быть расположены извещения об этих ограничениях, а администрация здания должна разработать специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре. (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п.23)	01.07.2016г	
10	В здании спортзала пожарный кран не укомплектован стволом и рукавом.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	01.07.2016г	

		Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градус.		
11	Отсутствует молниезащита зданий школы и спортзала.	«Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003.	01.07.2016г	
12	Не предоставлены акты о замере сопротивления изоляции эл.осветительной и силовой сети на здание спортзала.	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, Министерство энергетики РФ ПРИКАЗ от 13 января 2003 года N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» п. 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить: содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД); своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования; № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл. 32 ст.141-143.	01.07.2016г	
13	Соединение электропроводов в спортзале в распределительных коробках выполнено без опрессовки, пайки или сжимов (в здании и в подвальных помещениях).	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ПУЭ п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.	01.07.2016г	
14	Дверь лестничной клетки 1-го этажа школы, не имеют приспособления для самозакрывания (доводчики) и уплотнения в притворах.	(№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СНиП 21-01-97*(с изм. 1)6.18* Лестничные клетки, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах);	01.07.2016г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

М.Л.П.*

"09" июня 2015 г.

Заместителя главного государственного инспектора по г. Янаул, Калтасинскому и Янаульскому районам РБ по пожарному надзору Садиков Р.Р.

Предписание для исполнения получил:

в.с. директор 

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"09" июня 2015 г.